長穴コマンド(nagaana)

操作方法

キーボードで「c」キーを押します
 左下にダイアログが表示されますので「nagaana」と入力します
 中心点を指定します(画面の任意点をクリックします)
 長穴の横幅を数値入力します(例100と入力します)
 長穴の高さを数値入力します(例50と入力します)
 長穴が描画されます



長穴コマンド (nagaana2)
操作方法
1. キーボードで「c」キーを押します
2. 左下にダイアログが表示されますので「nagaana2」と入力します
3. 中心点を指定します(画面の任意点をクリックします)
4. 長穴の中の長方形の横幅を数値入力します(例100と入力します)
5. 長穴の高さを数値入力します(例50と入力します)
6. 長穴が描画されます



型 名				ファ	イル	2名					
図 名				機	種	名					
材 料				部	品	名					
クリアランス片側				部品	コー	ŀ'					
送りピッチ、栁				設	計	検	汊	承	認	尺	度
型材質										1	/1
使用フ゜レート											
発行	年	月	日	,	休エ	云	仜)	<u>り</u> -	-7	