



## 半球状の等高線加工指定で切削方向が逆になってしまう

1. 頂上の小さな円では加工定義がしにくいので、下側の円から、斜面を下から上で定義します。その際、斜面加工方向を逆に設定すると、上から加工できます。

等高線



斜面加工を逆方向にし、下側から、斜面形状を設定