## FX で作成したデータを JX (SX) で読み込みたい

「CADSUPER JX/SX データ登録機能ツール」が必要です。(FXの Ver2.0 より同梱されています)

## ※「使用同意書」をはじめに御覧いただいてから使用していただきます様お願い致します。

- ① 「CADSUPER JX/SX データ登録機能ツール」のフロッピーをコンピュータ本体のフロッピードライブにセット します。
- ② エクスプローラ (ファイルマネージャ) でフロッピードライブに移ります。
- ③ FCADJX. EXE をダブルクリックして実行してください。

処理が正常に終了すると

「JX・SX データへ出力する機能が使用可能になりました」というメッセージが表示されますので、 OK ボタンをクリックしてください。これで、ドローイングにて、JX・SX データへの出力が可能になります。

## 既にドローイングが起動されている場合は、一度終了してから再度、起動し直してください。

④ JX(SX)フォーマットへの変換方法は、ファイル保存と同じく「ファイル」-「名前を付けて保存」を指定します。

				×. <u>×1</u>
		8	<u></u>	
サイス・ファイ	ゆの種類		更新日時	—
420 KB AND 298 KB AND 370 KB AND 2558 KB AND 76 KB AND 1104 KB AND 1104 KB AND	OR CADSUPER FX OR CADSUPER FX OR CADSUPER FX OR CADSUPER FX OR CADSUPER FX OR CADSUPER FX OR CADSUPER FX	の図面 の図面 の図面 の図面 の図面 の図面 の図面	1997/06/11 02:11 1997/06/11 02:11 1997/06/11 02:11 1997/06/11 02:11 1997/06/11 02:11 1997/03/31 11:18 1997/03/31 12:00	DWG7オ−マットϢ JX7オーマットϢ SX7オーマット⊗

※1 ソートのボタンを押します。

※2 JX(SX)フォーマットを指定します。

指定後は、通常の保存と同様にファイル名と保存先を指定すると JX (SX)フォーマットで登録されます。