


## レイヤ縮尺で座標補正しない設定方法

≪ F X→DWG ≫


1. パラメータの設定を変更します。メニューバーより[ツール]—[パラメータファイルの設定]—[DWG/DXF(1)]を選択します。




2. パラメータファイル設定(DWG/DXF)のダイアログが表示されます。履歴ボタンを押します。



3. 編集履歴ダイアログが表示されますので最終更新日のパラメータを選択し OK を押し  
て下さい。



4. パラメータファイル設定 (DWG/DXF) のダイアログに戻ります  
設定変更できるようにボタンが押せるようになりましたら、座標(O)ボタンを押して下さい。



5. 座標設定ダイアログが表示されます。




6. 座標補正の項目のチェックを外してください。

レイヤ縮尺で補正せずに原寸値ですべての図形が変換されます。


チェックを外したら、OK を押して下さい。

7. パラメータファイル設定 (DWG/DXF) のダイアログに戻ります。


8. 閉じるボタンを押します。



9. 上のようなダイアログが表示されますので、はい (Y) を選択してください。



10. ここでもそのまま保存 (S) を押して下さい。



11. ここでもはい (Y) を選択します。上書き保存してください。

12. 別紙参照のうえ、再度 FX コンバータで変換してください。

縮尺設定がないまま図形が原寸で変換されていると思います。反映されたことを確認してください。