


CADSUPER FX II インストール操作資料
USB の ID-BOX の場合は必ず接続をはずしてからインストールしてください。
下記の⑩番で接続します。

〈インストール時の注意点〉

自動起動ない場合は、CD-ROM 中にある Setup を起動してください。

対応 OS は Windows 2000 または Windows XP になります。



CADSUPER FX II 2.01 インストール

本体のみになります。オプションはインストールされません。


3D モデル図面展開オプション

3D モデル図面展開オプションになります。本体をインストールしないとインストールできません。プレス金型アプリはインストールされません。

プレス金型アプリ


プレス金型アプリになります。本体、3D 図面展開オプションがインストールされないと動作しません。先に本体、3D 図面展開オプションをインストールしてください。

※間違って本体以外のボタンを押すと下記メッセージが出ます。




インストール

- ① **次へ**を選択します。



- ② **仕様許諾契約の全条項に同意します**を選択し、**次へ**を選択します。



- ③ ユーザ名及び会社名を入力し、
インストールするアプリケーションを使用できるユーザの指定]します。次へを選択します。

◎このコンピュータを使う全ユーザ(すべてのユーザ) (推奨)

◎現在のユーザのみ ←ログインユーザと同じ名前のユーザプロパティでのみ使用を考えている方専用

The screenshot shows the 'CADSUPER FX2 - InstallShield Wizard' dialog box. The title bar is blue with a close button. The main area is titled 'ユーザ情報' (User Information) and contains the following fields and options:

- ユーザ名(U): XW4200
- 会社名(O): (株)フリーク
- インストールするアプリケーションを使用できるユーザの指定:
 - このコンピュータを使う全ユーザ(すべてのユーザ)(A)
 - 現在のユーザのみ(M)

At the bottom, there are three buttons: '< 戻る(B)', '次へ(N)>', and 'キャンセル'. The '次へ(N)>' button is circled in red.


- ④ 次へを選択します。

The screenshot shows the 'CADSUPER FX2 - InstallShield Wizard' dialog box. The title bar is blue with a close button. The main area is titled 'インストール先の選択' (Installation Location Selection) and contains the following text and fields:

- ファイルをインストールするフォルダを選択します。
- セットアップは、次のフォルダに CADSUPER FXII をインストールします。
- このフォルダへのインストールは、[次へ]ボタンをクリックします。
- 別のフォルダへインストールする場合は、[参照]ボタンをクリックしてフォルダを選択してください。


At the bottom, there is a text box for 'インストール先のフォルダ' containing 'C:\Program Files\Andor\CADSUPER FX2\'. To the right of the text box is a '参照(R)...' button. At the bottom, there are three buttons: '< 戻る(B)', '次へ(N)>', and 'キャンセル'. The '次へ(N)>' button is circled in red.

- ⑤ **標準**を選択し、**次へ**を選択します。



セットアップタイプに**コンパクト**を選択した場合はサンプル図面がインストールされません。


セットアップタイプに**カスタム**を選択し**次へ**を選択した場合、下図ダイアログが表示されます。



インストールする機能はチェックをオンにし、インストールしない機能はチェックをオフにしてください。


次へを選択します。

- ⑥ **エンタープライズ**を選択し、**次へ**を選択します。




セットアップタイプについては、取扱説明書のコマンド一覧を参照下さい。


- ⑦ **インストール**を選択します。



インストールが開始されます。



⑧ インストール完了、完了ボタンを選択し、画面を閉じます。



⑨ CADSUPER シェル拡張 をインストールします。



Windows エクスプローラーで図面イメージを表示させることができます。
インストール方法については別紙インストールの手順参照して下さい。

⑩ ライセンス登録に移ります。

USB の ID-BOX の場合ここで接続します。