



## 図面をペイントに貼り付ける方法

1. 貼り付けたい図面を開いておいて、[図編集] - [図面のコピー] を選択します。




2. 対角点 1 を指定し、対角点 2 を指定し矩形でコピーしたい部分を選択します。



3. 以上で図のコピーは終わりです。

- 次に[スタート]—[プログラム]—[アクセサリ]—[ペイント]を選択し、ペイントを起動します。
- [編集]—[貼り付け]で先ほどのコピーされた図がペイントの画面の上に貼り付けられます。  
「選択された図は大きすぎます」と警告表示されてもはい (Y) を選択してください。



- 最後に[ファイル]—[名前を付けて保存]を選択し、ファイル場所を選択し、ファイル名を入力して完了です。