JX 図面を FX 図面テンプレートで登録する方法

1. 開くより JX 図面を読み込みます。

このときファイル場所をJX図面がある場所を指定し、ファイル種別を全てのファイルにします。

開合					×
ファイル場所(<u>P</u>): 汎用図面デソフ°レート	道加	1(<u>A</u>)	3 😹 🖲 😣	N	
名前	更新日時 ▽ ▲				
A4縦図面テンプレートSX A4縦図面テンプレートFTD 図面テンプレートテストFTD FCADDW3.DWT FCADDW3.FTD FCADDW3.FTD FCADDW3.FTD FXJWCA0.FTD FXJWCA3.FTD FXJWCA4.FTD FXJWCA4.FTD FXJWCA4.FTD FXMCA1.FTD FXMCA3.FTD FXMCA3.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD	2004/02/24 18:44 2003/12/24 18:42 2003/12/04 10:29 2003/03/01 08:00 2003/03/01 0				
ファイル名(E): *.*			_		
7ァイル種別(広): 全てのファイル (*.*)				キャンセル ヘルフ°(<u>H</u>)	
d:¥Cadsuper¥FSID¥FDTMP¥					

2. JX 図面が下図のように開きます。

※JX と同じように開きますが、SX・JX 変換ユーティリティの設定が間違っている場合は、定義ファイルを修正 してください。

修正個所は開くダイアログ内の設定ボタンー他フォーマットパラメータファイル設定-SX/JX ユーティリティ にあります。





3. 開きましたら、削除で図面枠以外を消します。

4. 下図のように図面枠のみ残ります。



^{5.} テンプレートー図面-属性のペンの設定等、変更内容を確認してください。

実 線2 実線線3 実線線5 実線線5 実線線5 実線線8 実線線9 破破線4 ・ ・		- 禄 - ○ 介 - ○ 六 - ○ 二 - ○ 二 - ○ 二 - ○ 二 - ○ 二 - ○ 一 - ○ 二 -	実実実実実実実実実 実実実実実実実 ま で し し し し し し し し し し し し し し し し し し	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	 ▼	変更(M) 削除(R) イメージ [®] Φ	
🗆 カレント図面	面の色属性を現在設	定されているへり色	、属性に変更す	3(U)			

6. ペン設定等を変更してください。変更が終わりましたら OK をクリックしてダイアログを閉じます。

7. ファイルー名前を付けて保存-図面の全部を選択します。

- 8. ファイル場所を汎用図面テンプレートにし、ファイル種別を図面テンプレート(*.FTD)に設定します。
- 9. ファイル名を入力します。(例 A3 フリーク仕様)

図面の保存			×
ファイル場所(P): 汎用図面テンプレート	▼ 追加(<u>A</u>)	6 8898 200 -	
名前 A4縦図面テンブレート・FTD 図面テンブレートテスト、FXD、FTD FCADDWG、FTD FCADDWG.FTD FXJWCA0.FTD FXJWCA1.FTD FXJWCA3.FTD FXJWCA4.FTD FXJWCA4LFTD FXMCA4LFTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD FXMCA4.FTD AUTOCAD R14用(A1).FTD AUTOCAD R14用(A0).FTD 小関DWG用図面示???~ト.FTD	サイシ→ 67 K 61 K 62 K 63 K 63 K 57 K 63 K 59 K 63 K 59 K 63 K 59 K 63 K 59 K 63 K 59 K 63 K 63 K 59 K 63 K 59 K 63	A8 (FX).FTD	
ファイル名(E): *FTD ファイル種別(K): (図面示?コペート (* FTD)		OK キャンセル	
d¥Cadsuper¥FSID¥FDTMP¥			

10. OK ボタンを押して完了です。