



### DXF ファイルのパラメータ変更手順

1. 名前を付けて保存-図面の全部を選んで、基準点を指定しましたら、下のようなダイアログが表示されます。
2. 右上の設定ボタンを押して他フォーマットパラメータファイル設定- DWG / DXF を選んでください。




3. 下のパラメータファイル設定 (DWG/DXF) が表示されますので、履歴 (Y) ボタンか指定 (R) ボタンを押してパラメータファイルを Fcaddwg.prm を選択してください。



開きましたら座標 (O) ボタンを押して FX→AutoCAD のタブを選んで下さい。

4. 下の様にレイヤ縮尺で座標補正にチェックを入れてください。



OK で閉じて最後に変換設定でパラメータの読み込み設定と吐出し設定を今回設定したパラメータファイルに設定してください。(下の図参照)



上書き更新メッセージが出ましたら上書きしてください。

